

APP:in yhdistäminen laturiin

Laturi sallii uuden laitteen muodostaa pariiliitoksen ensimmäisten kolmen minuutin aikana sen käynnistämisen jälkeen.

Jos matkapuhelinta ei ole aiemmin yhdistetty laturiin, laturi on käynnistettävä uudelleen, jotta uusi mobiililaitte voidaan muodostaa pariksi.

Jos yhteyttä ei vielääkään voida muodostaa tai laturia ei näy Devices-luettelossa, kokeile seuraavia toimia ensimmäisestä alkaen.:

1. Pidä puhelin mahdollisimman lähellä laturia
2. Irrota laturi laiteparista (puhelimien bluetooth asetuksista)
3. Pysäytä ja käynnistä Ensto Charger -sovellus uudelleen
4. Kytke matkapuhelimen Bluetooth pois päältä ja sitten takaisin päälle
5. Aseta matkapuhelin lentokonetilaan muutamaksi sekunniksi ja sitten takaisin lentokonetilasta
6. Jos mikään edellisistä toiminnoista ei auta, käynnistä puhelin uudelleen