

Ohjelmistovirheet

Title	Creator	Modified
Hanki uusiin laiteohjelmistoversio latausohjaimille	EV Wiki Admin	Mar 05, 2024
Tarkista laturin laiteohjelmistoversio	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Tyhjennä laturin taustaviestintäjono	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Korjaa EVB200 Slaven RFID-lukijan ongelma, joka ei kommunikoi	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
GSM-verkon taso	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Kuinka tyhjentää RFID-muisti EVC-laturista	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Tunnista tyyppin 2 lukitustoimilaite uudelleen	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Aseta latausohjaimen CPU-nopeudeksi Normaali	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
Päivitä laiteohjelmisto USB-tikulla	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022
USB-tikun lokihaku - FIELD_ENGINEER	EV Wiki Admin	Dec 23, 2022